

nn

nnn



nnnn

nnnn

n

nnn

مهم‌ترین آزمون‌های کنترل کیفیت فیلم‌های PET به شرح زیر هستند:

• اندازه‌گیری ضخامت مطابق **ASTM D374**

• استحکام کششی در جهت ماشین و جهت عرضی (MD/TD) مطابق **ASTM D882**

nnn

• ازدیاد طول در جهت ماشین و جهت عرضی (MD/TD) مطابق **ASTM D882**

nnn

• جمع‌شدگی حرارتی در دمای ۱۵۰ درجه سلسیوس به مدت ۳۰ دقیقه مطابق **ASTM D1204**

nnn

• اندازه‌گیری هیز (Haze) مطابق **ASTM D1003**

nnn

• اندازه‌گیری براقیت (Gloss) مطابق **ASTM D2457**

nnn

• ضریب اصطکاک استاتیکی و دینامیکی ( $\mu S/\mu K$ ) مطابق **ASTM D1894**

nnn

• کشش سطحی مطابق **ASTM D2578**

n

n